

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
FOX / Marzocchi - widelce

Seria	Tłumik	Zakres czynności pełnego serwisu	Gwarancja*	Cena
32	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek "Dust Wiper"; wymiana oleju i zestawu uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej; wymiana zestawu uszczelek komory powietrznej.	X	669
	Grip			619
	FIT CTD FIT Terralogic	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek "Dust Wiper"; wymiana oleju i zestawu uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej; wymiana uszczelki komory powietrznej.		559
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek "Dust Wiper".		359
34	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek "Dust Wiper"; wymiana oleju i zestawu uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej; wymiana zestawu uszczelek komory powietrznej.	X	699
	Grip Grip2			659
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek "Dust Wiper".		369
36	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek "Dust Wiper"; wymiana oleju i zestawu uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej; wymiana zestawu uszczelek komory powietrznej.	X	719
	FIT			589
	Grip Grip2			659
	O/C			379
38	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek "Dust Wiper"; wymiana oleju i zestawu uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej; wymiana zestawu uszczelek komory powietrznej.	X	769
	Grip			679
	Grip2			699
40	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek "Dust Wiper"; wymiana oleju i zestawu uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej; wymiana zestawu uszczelek komory powietrznej.	X	719
	GRIP			679
	Grip2			699
	FIT			599

FOX / Marzocchi - dampery

Seria	Zakres czynności pełnego serwisu	Gwarancja*	Cena
Float DPS, CTD, RC, RL, Triad	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	499
Float Brain, SJ, DRCV, RE:aktiv, RG, Nude, Nude TR, Gemini	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana uszczelek komory, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	569
Float Trek Thru-Shaft	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana uszczelek komory, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	599
Float Trek IsoStrut	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana uszczelek komory, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	669
Float X	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	549
Float DPX2, X2 DHX Air	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	599
DHX2 / DHX VAN / CR	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	469
DYAD	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.		649

FOX / Marzocchi - sztyce

Seria	Zakres czynności pełnego serwisu	Gwarancja*	Cena
Transfer	Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek, wymiana oleju, smarowanie, napełnienie azotem.	X	499

Pozostałe czynności serwisowe

Montaż/regulacja manetki blokady	50-100
Zmiana skoku	50-100
Wymiana tulei ślizgowych (4szt)	150

UWAGA: Do serwisu przyjmujemy sprzęt wyłącznie czysty. W przypadku przesłania brudnego sprzętu, zostanie naliczona opłata za mycie - w cenie 50zł/szt.

Gwarancja*: serwis wymagany co 125 godzin jazdy lub raz w roku (w zależności co wypada wcześniej), w celu zachowania pełnej dwuletniej gwarancji producenta oraz wysokiej kultury pracy, trwałości jak i własnego bezpieczeństwa.