

Cennik usług serwisowych 2022

Serwis amortyzatorów FOX

Produkt	Opis usługi	Cena
32 FLOAT	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	699
34 FLOAT	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	729
36 FLOAT	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	779
38 FLOAT	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	849
40 FLOAT	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	849

Serwis amortyzatorów MARZOCCHI

Produkt	Opis usługi	Cena
BOMBER Z1	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	769
BOMBER Z1 coil	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
BOMBER Z2	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	629
BOMBER 58	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	799
DJ	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	769

Serwis damperów FOX

Produkt	Opis usługi	Cena
FLOAT RP2, RP3, RP23, TRIAD, CTD BSD/Dish, DPS	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	549
FLOAT DPS Gemini	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
NUDE, NUDE 5	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
NUDE TR/T	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	649
FLOAT X (do 2017)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
FLOAT X (od 2021)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	669
FLOAT DPX2	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	699
FLOAT X2 (do 2020)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
FLOAT X2 (od 2021)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	699
Thru Shaft	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	699
IsoStrut	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	699
ReAktive	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	549
ReAktive DRCV	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
DHX Air	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	579
BRAIN	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
DYAD	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	699
DHX2 (do 2020)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	469
DHX2 (od 2021)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	549
DHX RC2/RC4	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	469
DHX od 2022	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	499
VAN	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	469

Serwis damperów MARZOCCHI

Produkt	Opis usługi	Cena
BOMBER CR	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	469

Serwis sztyc FOX / MARZOCCHI / RACE FACE

Produkt	Opis usługi	Cena
TRANSFER / TURBINE R (do 2020)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	549
TRANSFER / TURBINE R (od 2021)	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	599
TRANSFER SL	Pełny serwis zgodnie z zaleceniami producenta podany na ridefox.com	549

Usługi dodatkowe (wyłącznie robocizna, bez części)		
Nazwa	Opis usługi	Cena
Wykonanie serwisu w ciągu 24h	Dopłata do usługi w celu zrealizowania w ciągu 24h od dostarczenia produktu do Gregorio	100
Wykonanie serwisu w ciągu 6h	Dopłata do usługi w celu zrealizowania w ciągu 6h od dostarczenia produktu do Gregorio	200
Montaż widelca/dampera/sztycy	Montaż nowego produktu zakupionego w Gregorio	150
Obsługa serwisowa - rezygnacja	Opłata za obsługę w przypadku odrzucenia kosztów naprawy/serwisu (bez rozbierania produktu)	50
Obsługa serwisowa - rezygnacja	Opłata za obsługę w przypadku odrzucenia kosztów naprawy/serwisu (z rozebraniem produktu, bez ponownego montażu)	120
Montaż ślizgów (4szt)	Dot. wyłącznie produktów zakupionych w Gregorio	100
Montaż/ustawienie manetki	Montaż i ustawienie manetki do widelca/dampera, w przypadku kompatybilności produktu.	50-70
Montaż/ustawienie manetki	Montaż i ustawienie manetki widelca, w przypadku konieczności dostosowania produktu.	100-150
Montaż/ustawienie manetki	Montaż i ustawienie manetki dampera, w przypadku konieczności dostosowania produktu.	200-250
Demontaż i montaż	Widelca z i do roweru.	100
Demontaż i montaż	Dampera z i do roweru.	80-150
Demontaż i montaż	Sztycy podsiodłowej z i do roweru.	30-150

UWAGI:

Podane ceny zawierają obowiązujący podatek VAT, obowiązują od 01/03/2022 aż do następnej aktualizacji cennika na stronie, przy czym cena widniejąca jest wiążąca w momencie rezerwacji serwisu on-line.

W każdą ww. usługę pełnego serwisu widelca/dampera/sztycy wliczone jest:

- inspekcja produktu pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia
- całkowite rozebranie produktu
- odłuszczenie/mycie naturalnymi środkami na bazie biologicznej
- wymiana wszelkich możliwych uszczelek
- napełnienie olejem i odpowietrzenie przy zastosowaniu pompy próżniowej
- napełnienie azotem (dot. wyłącznie damperów i sztyc)
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania po zmontowaniu
- pisemna ekspertyza techniczna wykonanych prac oraz stanu produktu

W tym cenniku wyszczególnione są tylko najpopularniejsze usługi.

W przypadku produktów, do których producent nie oferuje już zestawów naprawczych, koszt pełnego serwisu zostanie proporcjonalnie pomniejszony o niewymieniony zestaw naprawczy, np. w widelcach z lat starszych niż 2015 z tłumikami OC CTD.

Koszty wysyłki nie są wliczone.

W przypadku usługi przekraczającej wartość 500zł, Serwis pokrywa koszt wysyłki powrotnej. Istnieje możliwość odbioru przesyłki od Klienta, w cenie 20zł.

Ceny usług opisanych w niniejszym pliku odnoszą się wyłącznie do prac wykonywanych na produkcie i nie obejmują dodatkowych prac, takich jak montaż i demontaż lub regulacji tego samego produktu na rowerze.

W przypadku dostarczenia do serwisu zabrudzonego produktu (np. błoto), Serwis naliczy dodatkową opłatę za mycie produktu - w cenie 50zł.

We wszystkich usługach używane są wyłącznie oryginalne części zamienne i oleje FOX.